

CASE STUDY hotel "KRALJ" soba 106

06.09.2021. :

Uvjeti izmjere

Prosječna temperatura : 24.6 °C

Prosječna vlažnost: 63.8 %

Trajanje : 2 sata (od 14:00 – 16:00)

Zatečeno stanje kvalitete zraka i zagađivača u sobi bez **iTherapy**®
pročišćivača i obogaćivača zraka :



USA	particle matter	particle number
PM2.5 ug/m3	>0.3um	1176
11	>0.5um	334
PM1.0 ug/m3	>1.0um	50
5	>2.5um	14
PM10 ug/m3	>5.0um	2
12	>10 um	2

Kristalna ideja d.o.o. , Ulica Alojzija Stepinca 38 , 21311 Stobreč, Hrvatska

tel: 021/225-111 , 091/4777778 , mail: sales@crystal-idea.com

Tumač veličine zatečenih zagađivača




Kristalna ideja d.o.o. , Ulica Alojzija Stepinca 38 , 21311 Stobreč, Hrvatska

tel: 021/225-111 , 091/4777778 , mail: sales@crystal-idea.com



Stanje kvalitete zraka bez zagađivača u sobi nakon 2 sata rada **iTherapy**®
pročišćivaća i obogaćivaća zraka :



Zaključak : nakon 2 sata rada **iTherapy**® pročišćivaća i obogaćivaća zraka ,
zagađivači u prostoru su došli na vrijednost **0**

Kristalna ideja d.o.o. , Ulica Alojzija Stepinca 38 , 21311 Stobreč, Hrvatska

tel: 021/225-111 , 091/4777778 , mail: sales@crystal-idea.com